



## Laudo de Vistoria Técnica – Lote 10

### Dados do Veículo:

- **Marca/Modelo:** Fiat Doblo Ambulância
- **Placa:** HNH1912
- **Ano/Modelo:** 2011/2012
- **Cor:** branca
- **Chassi:** 9BD223246C2022685
- **RENAVAM:** 00341417734
- **Combustível:** álcool/gasolina
- **Licenciamento:** 2024

### 1. Identificação do Veículo

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

### 2. Condições Externas

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Lataria               | Arranhões, amassados      | Regular  | Arranhões e amassados em várias partes, devido ao uso contínuo |
| Pintura               | Estado geral              | Regular  | Desgaste visível, especialmente nas áreas expostas             |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | Regular  | Faróis com leve opacidade, recomendada limpeza                 |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                 |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Ruim     | Desgaste excessivo, recomenda-se troca imediata                |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                         | Descrição                  | Condição | Observações   |
|------------------------------|----------------------------|----------|---|
| Motor e Componentes Visíveis | Vazamentos                 | Regular  | Sinais de poeira acumulada, sem vazamentos aparentes  |
| Sistema de Arrefecimento     | Nível e condição do fluido | Regular  | Nível de fluido aceitável, porém recomenda-se revisão |
| Bateria e Fiação             | Fixação e corrosão         | Regular  | Bem fixada, mas com sinais de desgaste nos terminais  |

### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item      | Descrição                    | Condição | Observações                              |
|-----------|------------------------------|----------|--|
| Freios    | Pastilhas e discos           | Regular  | Recomendação de verificação e manutenção |
| Suspensão | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Sinais de desgaste, recomendada revisão  |

### 5. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                                 | Descrição                   | Condição | Observações  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
| Cintos de Segurança                  | Estado e funcionamento      | Bom      | Funcionamento adequado                             |
| Painel de Instrumentos               | Indicadores                 | Regular  | Funcionamento normal, porém com sinais de desgaste |
| Estado dos Bancos e Tapetes          | Limpeza e integridade       | Regular  | Sinais de desgaste e sujeira acumulada             |
| Equipamentos Médicos e de Emergência | Integridade e funcionamento | Regular  | Equipamentos de emergência necessitam inspeção     |

### Observações Finais

- **Faróis:** Necessitam de limpeza para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste excessivo; substituição recomendada para segurança.
- **Lataria:** Arranhões e amassados, compatíveis com o uso contínuo como ambulância.
- **Interior e Equipamentos Médicos:** Equipamentos e interior mostram sinais de uso intenso; sugere-se uma limpeza completa e revisão dos equipamentos médicos.

**Conclusão:** O veículo está em condição Regular para leilão, com algumas recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e equipamentos de emergência, para garantir a segurança e o funcionamento adequado.





### Laudo de Vistoria Técnica – Lote 11

#### Dados do Veículo:

- **Marca/Modelo:** Fiat Doblo Ambulância
- **Placa:** HMM6979
- **Ano/Modelo:** 2009/2009
- **Cor:** branca
- **Chassi:** 9BD22315592015720

- **RENAVAM:** 00148785654
- **Combustível:** álcool/gasolina
- **Licenciamento:** 2024

### 1. Identificação do Veículo

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

### 2. Condições Externas

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Lataria               | Arranhões, amassados      | Regular  | Arranhões e amassados visíveis, principalmente em áreas expostas |
| Pintura               | Estado geral              | Regular  | Desgaste acentuado devido ao uso frequente e exposição           |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | Regular  | Faróis com leve opacidade, recomendada limpeza                   |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                   |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Ruim     | Desgaste excessivo; troca imediata recomendada                   |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                                | Descrição                  | Condição | Observações                               |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| <b>Motor e Componentes Visíveis</b> | Parcialmente desmontado    | Ruim     | Faltando peças na parte superior do motor |
| <b>Sistema de Arrefecimento</b>     | Nível e condição do fluido | Ruim     | Nível baixo                               |
| <b>Bateria e Fiação</b>             | Fixação e corrosão         | -        | Sem bateria                               |

### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item      | Descrição                    | Condição | Observações  |
|-----------|------------------------------|----------|--|
| Freios    | Pastilhas e discos           | Regular  | Necessária revisão para assegurar o funcionamento adequado |
| Suspensão | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Mostra sinais de desgaste, recomendada revisão completa    |

### 6. Interior e Equipamentos de Segurança


| Item                        | Descrição              | Condição | Observações   |
|-----------------------------|------------------------|----------|---|
| Cintos de Segurança         | Estado e funcionamento | Bom      | Funcionamento adequado                                  |
| Painel de Instrumentos      | Indicadores            | Regular  | Funcionamento normal, porém com sinais de desgaste      |
| Estado dos Bancos e Tapetes | Limpeza e integridade  | Regular  | Desgaste devido ao uso contínuo, com acúmulo de sujeira |
| Equipamentos Médicos        | Integridade e          | Regular  | Necessária inspeção e                                   |

|                 |               |                                     |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| e de Emergência | funcionamento | manutenção dos equipamentos médicos |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|

**Observações Finais**

- **Faróis:** Recomenda-se polimento para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste excessivo, troca recomendada para segurança.
- **Lataria:** Vários arranhões e amassados, compatíveis com o uso frequente como ambulância.
- **Interior e Equipamentos Médicos:** Sinais de desgaste no interior; recomendada limpeza e revisão dos equipamentos médicos para assegurar a funcionalidade.

**Conclusão:** O veículo encontra-se em condição Regular para leilão, com necessidade de manutenção preventiva, especialmente nos pneus e nos equipamentos de emergência, para garantir a segurança e a funcionalidade adequadas.





## Laudo de Vistoria Técnica – Lote 12

### Dados do Veículo:

- **Marca/Modelo:** VW Kombi Lotação
- **Placa:** HLF2103
- **Ano/Modelo:** 2009/2010
- **Cor:** branca
- **Chassi:** 9BWMF07X6AP016558
- **RENAVAM:** 00190889942
- **Combustível:** álcool/gasolina
- **Licenciamento:** 2024

### 1. Identificação do Veículo

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

### 2. Condições Externas

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Lataria               | Arranhões, amassados      | Regular  | Pequenos arranhões e amassados, sem danos estruturais                |
| Pintura               | Estado geral              | Regular  | Desgaste devido ao uso diário  |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | Regular  | Faróis levemente opacos, recomendação de polimento                   |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                       |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Regular  | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                                | Descrição                  | Condição | Observações                               |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| <b>Motor e Componentes Visíveis</b> | Parcialmente desmontado    | Ruim     | Faltando peças na parte superior do motor |
| <b>Sistema de Arrefecimento</b>     | Nível e condição do fluido | Ruim     | Nível baixo                               |
| <b>Bateria e Fiação</b>             | Fixação e corrosão         | -        | Sem bateria                               |

#### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item      | Descrição                    | Condição | Observações  |
|-----------|------------------------------|----------|--|
| Freios    | Pastilhas e discos           | Regular  | Verificação adicional recomendada                              |
| Suspensão | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Condição visual aceitável, recomenda-se teste mais aprofundado |

#### 6. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                        | Descrição              | Condição | Observações  |
|-----------------------------|------------------------|----------|--|
| Cintos de Segurança         | Estado e funcionamento | Bom      | Em boas condições e funcionamento adequado         |
| Painel de Instrumentos      | Indicadores            | Bom      | Funcionamento normal                               |
| Estado dos Bancos e Tapetes | Limpeza e integridade  | Regular  | Sujeira e desgaste, especialmente no piso traseiro |

#### Observações Finais

- **Faróis:** Necessitam de polimento para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos.
- **Lataria:** Pequenos danos na carroceria, sem comprometimento estrutural.

**Conclusão** O veículo está em condição **Regular** para leilão, com pequenas recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e faróis, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.





### Laudo de Vistoria Técnica – Lote 13

#### Dados do Veículo:

- **Marca/Modelo:** VW Kombi Lotação
- **Placa:** HLF2104
- **Ano/Modelo:** 2009/2010
- **Cor:** branca
- **Chassi:** 9BWMF07X0AP017477
- **RENAVAM:** 00190891378
- **Combustível:** álcool/gasolina
- **Licenciamento:** 2024

### 1. Identificação do Veículo

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

### 2. Condições Externas

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Latária               | Arranhões, amassados      | Regular  | Pequenos arranhões e amassados, sem danos estruturais                |
| Pintura               | Estado geral              | Regular  | Desgaste devido ao uso diário  |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | Regular  | Faróis levemente opacos, recomendação de polimento                   |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                       |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Regular  | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                         | Descrição                  | Condição | Observações                               |
|------------------------------|----------------------------|----------|---|
| Motor e Componentes Visíveis | Vazamentos                 | Bom      | Não foram observados vazamentos aparentes |
| Sistema de Arrefecimento     | Nível e condição do fluido | Bom      | Nível de fluido normal                    |
| Bateria e Fiação             | -                          | -        | Sem bateria                               |

### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item      | Descrição                    | Condição | Observações  |
|-----------|------------------------------|----------|--|
| Freios    | Pastilhas e discos           | Regular  | Verificação adicional recomendada                              |
| Suspensão | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Condição visual aceitável, recomenda-se teste mais aprofundado |

### 5. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                        | Descrição              | Condição | Observações  |
|-----------------------------|------------------------|----------|--|
| Cintos de Segurança         | Estado e funcionamento | Bom      | Em boas condições e funcionamento adequado         |
| Painel de Instrumentos      | Indicadores            | Bom      | Funcionamento normal                               |
| Estado dos Bancos e Tapetes | Limpeza e integridade  | Regular  | Sujeira e desgaste, especialmente no piso traseiro |

### Observações Finais

- **Faróis:** Necessitam de polimento para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos.
- **Latária:** Pequenos danos na carroceria, sem comprometimento estrutural.

### Conclusão

O veículo está em condição **Regular** para leilão, com pequenas recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e faróis, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.





## Laudo de Vistoria Técnica – Lote 14

### Dados do Veículo:

- **Marca/Modelo:** VW Kombi Lotação
- **Placa:** HLF2105
- **Ano/Modelo:** 2009/2010
- **Cor:** branca
- **Chassi:** 9BWMF07X0AP015034
- **RENAVAM:** 00190892668
- **Combustível:** álcool/gasolina
- **Licenciamento:** 2024

### Ficha de Vistoria de Veículo

#### 1. Identificação do Veículo

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

#### 2. Condições Externas

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Lataria               | Arranhões, amassados      | Regular  | Pequenos arranhões e amassados, sem danos estruturais                |
| Pintura               | Estado geral              | Regular  | Desgaste devido ao uso diário  |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | Regular  | Faróis levemente opacos, recomendação de polimento                   |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                       |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Regular  | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

#### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                         | Descrição                  | Condição | Observações                               |
|------------------------------|----------------------------|----------|---|
| Motor e Componentes Visíveis | Vazamentos                 | Bom      | Não foram observados vazamentos aparentes |
| Sistema de Arrefecimento     | Nível e condição do fluido | Bom      | Nível de fluido normal                    |
| Bateria e Fiação             | -                          | -        | Sem bateria                               |

#### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item      | Descrição          | Condição | Observações                             |
|-----------|--------------------|----------|---|
| Freios    | Pastilhas e discos | Regular  | Verificação adicional recomendada       |
| Suspensão | Amortecedores e    | Regular  | Condição visual aceitável, recomenda-se |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| estabilidade | teste mais aprofundado |
|--------------|------------------------|

### 5. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                        | Descrição              | Condição | Observações  |
|-----------------------------|------------------------|----------|--|
| Cintos de Segurança         | Estado e funcionamento | Bom      | Em boas condições e funcionamento adequado         |
| Painel de Instrumentos      | Indicadores            | Bom      | Funcionamento normal                               |
| Estado dos Bancos e Tapetes | Limpeza e integridade  | Regular  | Sujeira e desgaste, especialmente no piso traseiro |

### Observações Finais

- **Faróis:** Necessitam de polimento para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos.
- **Lataria:** Pequenos danos na carroceria, sem comprometimento estrutural.

### Conclusão

O veículo está em condição **Regular** para leilão, com pequenas recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e faróis, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.





**Laudo de Vistoria Técnica – Lote 15**

**Dados do Veículo:**

- **Marca/Modelo:** Micro-ônibus Citroen Jumper M33M 2.3
- **Placa:** PUC3115
- **Ano/Modelo:** 2014/2014
- **Cor:** branca
- **Chassi:** 935ZBWMMBE2133058
- **RENAVAM:** 01010033554
- **Combustível:** diesel
- **Licenciamento:** 2024

**Ficha de Vistoria de Veículo**

**1. Identificação do Veículo**

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

**2. Condições Externas**

| Item    | Descrição            | Condição | Observações  |
|---------|----------------------|----------|--|
| Lataria | Arranhões, amassados | Regular  | Danos na frente devido a desmontagem, sem comprometimento estrutural |

|                              |                           |         |  |
|------------------------------|---------------------------|---------|--|
| <b>Pintura</b>               | Estado geral              | Regular | Desgaste devido ao uso diário  |
| <b>Faróis e Lanternas</b>    | Opacidade e funcionamento | Ruim    | Faróis e componentes da frente desmontados                           |
| <b>Retrovisores e Vidros</b> | Integridade               | Bom     | Em boas condições, sem trincas                                       |
| <b>Pneus</b>                 | Estado de conservação     | Regular | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                                | Descrição                  | Condição | Observações  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|--|
| <b>Motor e Componentes Visíveis</b> | Vazamentos                 | Regular  | Componentes desmontados, verificação adicional recomendada |
| <b>Sistema de Arrefecimento</b>     | Nível e condição do fluido | Bom      | Nível de fluido normal                                     |
| <b>Bateria e Fiação</b>             | Fixação e corrosão         | Regular  | Fiação exposta devido à desmontagem                        |

### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item             | Descrição                    | Condição | Observações   |
|------------------|------------------------------|----------|---|
| <b>Freios</b>    | Pastilhas e discos           | Regular  | Verificação adicional recomendada devido ao estado geral do veículo |
| <b>Suspensão</b> | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Condição visual aceitável, recomenda-se teste mais aprofundado      |

### 5. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                               | Descrição              | Condição | Observações  |
|------------------------------------|------------------------|----------|--|
| <b>Cintos de Segurança</b>         | Estado e funcionamento | Bom      | Em boas condições e funcionamento adequado         |
| <b>Painel de Instrumentos</b>      | Indicadores            | Regular  | Painel parcialmente desmontado                     |
| <b>Estado dos Bancos e Tapetes</b> | Limpeza e integridade  | Regular  | Sujeira e desgaste, especialmente no piso traseiro |

### Observações Finais

- **Faróis e Componentes dianteiros:** Necessitam de reposição e montagem para uso.
- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos.
- **Lataria:** Danos visíveis na parte frontal devido à desmontagem.

### Conclusão

O veículo está em condição **Regular** para leilão, com várias recomendações para manutenção e remontagem, especialmente nos componentes frontais e pneus, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.

File *Case*  
P. M. S. P. F





**Laudo de Vistoria Técnica – Lote 16**

**Dados do Veículo:**

- **Marca/Modelo:** Micro-ônibus Mercedes Benz 313 CDI Sprinter
- **Placa:** HMG8241
- **Ano/Modelo:** 2006/2007
- **Cor:** branca
- **Chassi:** 8AC9036727A954676
- **RENAVAM:** 00898754046
- **Combustível:** diesel
- **Licenciamento:** 2024

**Ficha de Vistoria de Veículo**

**1. Identificação do Veículo**

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

**2. Condições Externas**

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Lataria               | Arranhões, amassados      | Regular  | Pequenos danos e arranhões, desgaste geral                           |
| Pintura               | Estado geral              | Regular  | Desgaste visível, principalmente devido ao uso e exposição           |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | Ruim     | Faróis opacos, recomendação de polimento                             |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                       |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Regular  | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                         | Descrição                  | Condição | Observações                               |
|------------------------------|----------------------------|----------|---|
| Motor e Componentes Visíveis | Vazamentos                 | Bom      | Não foram observados vazamentos aparentes |
| Sistema de Arrefecimento     | Nível e condição do fluido | Bom      | Nível de fluido normal                    |
| Bateria e Fiação             | -                          | -        | Sem bateria                               |

### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item      | Descrição                    | Condição | Observações  |
|-----------|------------------------------|----------|--|
| Freios    | Pastilhas e discos           | Regular  | Verificação adicional recomendada devido ao uso intenso    |
| Suspensão | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Condição visual aceitável, teste mais aprofundado sugerido |

### 5. Sistema de Exaustão e Emissões

| Item        | Descrição                       | Condição | Observações                                    |
|-------------|---------------------------------|----------|--|
| Escapamento | Vazamentos e danos              | Bom      | Sem vazamentos visíveis no sistema de exaustão |
| Emissões    | Conformidade com padrões locais | Regular  | Avaliação de conformidade sugerida             |

### 6. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                        | Descrição              | Condição | Observações  |
|-----------------------------|------------------------|----------|--|
| Cintos de Segurança         | Estado e funcionamento | Bom      | Em boas condições e funcionamento adequado   |
| Painel de Instrumentos      | Indicadores            | Regular  | Painel apresenta sinais de desgaste e sujeira                                      |
| Estado dos Bancos e Tapetes | Limpeza e integridade  | Regular  | Bancos e tapetes com sujeira e desgaste notável, especialmente nos assentos e teto |

### Observações Finais

- **Faróis:** Necessitam de polimento para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos.
- **Lataria e Pintura:** Desgaste visível e pequenos danos, principalmente nas extremidades e superfícies expostas.

### Conclusão

O veículo está em condição **Regular** para leilão, com várias recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e faróis, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.

063  
P. M. S. D. F





## Laudo de Vistoria Técnica – Lote 17

### Dados do Veículo

- **Marca/Modelo:** Ônibus Iveco WayClass 70C17 HDE
- **Placa:** PYL8901
- **Ano/Modelo:** 2006/2007
- **Cor:** Amarela
- **Chassi:** 93ZL68C01G8469383
- **RENAVAM:** 01095535878
- **Combustível:** Diesel
- **Licenciamento:** 2024

### 1. Identificação do Veículo

| Item          | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|---------------|--------------------------------|----------|--|
| <b>Chassi</b> | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| <b>Motor</b>  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

### 2. Condições Externas

| Item                         | Descrição                 | Condição | Observações  |
|------------------------------|---------------------------|----------|--|
| <b>Lataria</b>               | Arranhões, amassados      | Regular  | Pequenos arranhões e amassados, sem danos estruturais                |
| <b>Pintura</b>               | Estado geral              | Regular  | Desgaste e desbotamento devido ao uso                                |
| <b>Faróis e Lanternas</b>    | Opacidade e funcionamento | Regular  | Faróis levemente opacos, recomendação de polimento                   |
| <b>Retrovisores e Vidros</b> | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                       |
| <b>Pneus</b>                 | Estado de conservação     | Regular  | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                                | Descrição                  | Condição | Observações                               |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| <b>Motor e Componentes Visíveis</b> | Vazamentos                 | Bom      | Não foram observados vazamentos aparentes |
| <b>Sistema de Arrefecimento</b>     | Nível e condição do fluido | Bom      | Nível de fluido normal                    |
| <b>Bateria e Fiação</b>             | Fixação e corrosão         | Bom      | Bem fixados, sem corrosão                 |

### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item             | Descrição                    | Condição | Observações  |
|------------------|------------------------------|----------|--|
| <b>Freios</b>    | Pastilhas e discos           | Regular  | Verificação adicional recomendada                              |
| <b>Suspensão</b> | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Condição visual aceitável, recomenda-se teste mais aprofundado |

### 6. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                       | Descrição | Condição | Observações         |
|----------------------------|-----------|----------|---------------------|
| <b>Cintos de Segurança</b> | Estado e  | Bom      | Em boas condições e |

|                                    |                       |         |  |
|------------------------------------|-----------------------|---------|--|
|                                    | funcionamento         |         | funcionamento adequado                             |
| <b>Painel de Instrumentos</b>      | Indicadores           | Bom     | Funcionamento normal                               |
| <b>Estado dos Bancos e Tapetes</b> | Limpeza e integridade | Regular | Sujeira e desgaste, especialmente no piso traseiro |

### Observações Finais

- **Faróis:** Necessitam de polimento para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos.
- **Lataria:** Pequenos danos na carroceria, sem comprometimento estrutural.

### Conclusão

O veículo está em condição **Regular** para leilão, com pequenas recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e faróis, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.



FLS. 046 ...  
C. de  
P. M. S. P. F



REPRODUÇÃO DE TODAS AS FOTOGRAFIAIS É PROIBIDA SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR

## Laudo de Vistoria Técnica – Lote 18

### Dados do Veículo

- **Marca/Modelo:** Ônibus Iveco Cityclass 70C17
- **Placa:** OQS5217
- **Ano/Modelo:** 2013/2013
- **Cor:** Amarela
- **Chassi:** 93ZL68C01D8452898
- **RENAVAM:** 00568421108
- **Combustível:** Diesel
- **Licenciamento:** 2024

## Laudo de Vistoria

### 1. Identificação do Veículo

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

### 2. Condições Externas

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Lataria               | Arranhões, amassados      | Regular  | Pequenos arranhões e amassados, sem danos estruturais                |
| Pintura               | Estado geral              | Regular  | Desgaste e desbotamento devido ao uso                                |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | Regular  | Faróis levemente opacos, recomendação de polimento                   |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Bom      | Em boas condições, sem trincas                                       |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Regular  | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

### 3. Sistema Mecânico Básico

| Item                                | Descrição                  | Condição | Observações                               |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| <b>Motor e Componentes Visíveis</b> | Parcialmente desmontado    | Ruim     | Faltando peças na parte superior do motor |
| <b>Sistema de Arrefecimento</b>     | Nível e condição do fluido | Ruim     | Nível baixo                               |
| <b>Bateria e Fiação</b>             | Fixação e corrosão         | -        | Sem bateria                               |

### 4. Sistema de Freios e Suspensão

| Item | Descrição | Condição | Observações |
|------|-----------|----------|-------------|
|------|-----------|----------|-------------|

|           |                              |         |  |
|-----------|------------------------------|---------|--|
| Freios    | Pastilhas e discos           | Regular | Verificação adicional recomendada                              |
| Suspensão | Amortecedores e estabilidade | Regular | Condição visual aceitável, recomenda-se teste mais aprofundado |

### 6. Interior e Equipamentos de Segurança

| Item                        | Descrição              | Condição | Observações  |
|-----------------------------|------------------------|----------|--|
| Cintos de Segurança         | Estado e funcionamento | Bom      | Em boas condições e funcionamento adequado         |
| Painel de Instrumentos      | Indicadores            | Bom      | Funcionamento normal                               |
| Estado dos Bancos e Tapetes | Limpeza e integridade  | Regular  | Sujeira e desgaste, especialmente no piso traseiro |

### Observações Finais

- **Faróis:** Necessitam de polimento para melhorar a visibilidade.
- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos.
- **Lataria:** Pequenos danos na carroceria, sem comprometimento estrutural.

### Conclusão

O veículo está em condição Regular para leilão, com pequenas recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e faróis, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.



**Laudo de Vistoria Técnica – Lote 19**

**Trator Agrícola Massey Ferguson 290**

**1. Identificação do Veículo**

| Item   | Descrição                      | Condição | Observações                                  |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| Chassi | Verificação de adulteração     | Bom      | Número legível e sem sinais de adulteração   |
| Motor  | Compatibilidade com documentos | Bom      | Número do motor compatível com os documentos |

**2. Condições Externas**

| Item                  | Descrição                 | Condição | Observações  |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|
| Lataria               | Arranhões, amassados      | Regular  | Pequenos arranhões e amassados, sem danos estruturais                |
| Pintura               | Estado geral              | Ruim     | Desgaste e desbotamento devido ao uso                                |
| Faróis e Lanternas    | Opacidade e funcionamento | -        | Sem faróis   |
| Retrovisores e Vidros | Integridade               | Ruim     | Péssimo estado   |
| Pneus                 | Estado de conservação     | Regular  | Desgaste visível, recomendada verificação da profundidade dos sulcos |

**3. Sistema Mecânico Básico**

| Item                         | Descrição                  | Condição | Observações               |
|------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|
| Motor e Componentes Visíveis | Vazamentos                 | Regular  | Com vazamentos            |
| Sistema de Arrefecimento     | Nível e condição do fluido | Bom      | Nível de fluido normal    |
| Bateria e Fiação             | Fixação e corrosão         | Bom      | Bem fixados, sem corrosão |

**4. Sistema de Freios e Suspensão**

| Item      | Descrição                    | Condição | Observações                       |
|-----------|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Freios    | Funcionamento                | Regular  | Verificação adicional recomendada |
| Suspensão | Amortecedores e estabilidade | Regular  | Verificação adicional recomendada |

**5. Interior e Equipamentos de Segurança**


| Item                   | Descrição       | Condição | Observações                      |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| Assento                | Estado e ajuste | Regular  | Desgaste visual, porém funcional |
| Painel de Instrumentos | Indicadores     | Regular  | Funcionamento normal             |
| Estrutura de Segurança | -               | -        | -                                |

### Observações Finais

- **Pneus:** Desgaste visível, recomenda-se verificar a profundidade dos sulcos para garantir a segurança.
- **Lataria:** Pequenos danos na carroceria, sem comprometimento estrutural.
- **Freios:** Recomenda-se uma verificação mais detalhada para garantir o pleno funcionamento.

### Conclusão

O trator agrícola Massey Ferguson modelo 290 está em condição **Regular** para leilão, com pequenas recomendações para manutenção preventiva, especialmente nos pneus e sistema de freios, para assegurar a segurança e funcionamento adequado.





## Laudo de Vistoria para Lote de Sucata de Luminárias Urbanas – Lote 20

### 1. Identificação do Lote

- **Descrição:** Lote composto por luminárias urbanas e componentes de iluminação pública em estado de sucata.
- **Estado Geral:** Misto de luminárias completas e componentes avulsos, sem organização.
- **Condição:** Sucateado, material visivelmente desgastado e oxidação presente em partes metálicas.

### 2. Condições Externas

| Item               | Descrição  | Condição | Observações                     |
|--------------------|------------|----------|---------------------------------|
| Estrutura Metálica | Oxidação e | Regular  | Presença de ferrugem nas partes |